

IMC- Alarmauswertung / Verfügbarkeiten - Devices aus View "FAU Gesamtblick" - September 2017

Ausgewertete Tage	30	Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %			
Geräte (Router)	52				
davon mit Alarmen	11			komplett :	99,996
ohne Alarme	41			geglättet :	99,998
Router	Ausfall von	bis	Dauer	Summe	Verfügbar
Alarm Source	Alarm at	Recovered at			
<b>&gt;demuxer.gate(10.5.4.27)</b>				<b>18</b>	<b>99,96</b>
demuxer.gate(10.5.4.27)	13.09.2017 15:14	13.09.2017 15:26	12,3		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
demuxer.gate(10.5.4.27)	14.09.2017 15:37	14.09.2017 15:43	6,1		
					Störung (Mgmt-Zugang) während Differenzstriomarbeiten im Bunker
<b>&gt;goldbug.gate(10.4.0.25)</b>				<b>2</b>	<b>100,00</b>
goldbug.gate(10.4.0.25)	19.09.2017 15:50	19.09.2017 15:51	1,1		
goldbug.gate(10.4.0.25)	19.09.2017 15:52	19.09.2017 15:53	1,0		
					Störung (Mgmt-Zugang) während Differenzstriomarbeiten im Bunker
<b>&gt;gossen.gate(10.8.20.235)</b>				<b>1</b>	<b>100,00</b>
gossen.gate(10.8.20.235)	13.09.2017 15:15	13.09.2017 15:16	1,1		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
<b>&gt;hospital.gate(10.8.20.177)</b>				<b>2</b>	<b>99,99</b>
hospital.gate(10.8.20.177)	13.09.2017 15:14	13.09.2017 15:16	2,4		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
<b>&gt;metrawatt.gate(10.8.20.236)</b>				<b>3</b>	<b>99,99</b>
metrawatt.gate(10.8.20.236)	13.09.2017 15:14	13.09.2017 15:17	2,4		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
metrawatt.gate(10.8.20.236)	14.09.2017 11:09	14.09.2017 11:10	1,1		
					Störung (Mgmt-Zugang) während Differenzstriomarbeiten im Bunker
<b>&gt;muxer.gate(10.5.4.26)</b>				<b>20</b>	<b>99,95</b>
muxer.gate(10.5.4.26)	13.09.2017 15:01	13.09.2017 15:15	13,6		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
muxer.gate(10.5.4.26)	14.09.2017 15:37	14.09.2017 15:43	6,2		
					Störung (Mgmt-Zugang) während Differenzstriomarbeiten im Bunker
<b>&gt;schalk.gate(10.8.20.40)</b>				<b>15</b>	<b>99,97</b>
schalk.gate(10.8.20.40)	13.09.2017 15:01	13.09.2017 15:16	14,8		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
<b>&gt;topnine.gate(10.8.20.232)</b>				<b>2</b>	<b>99,99</b>
topnine.gate(10.8.20.232)	13.09.2017 15:14	13.09.2017 15:16	2,4		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
<b>&gt;toptenn.gate(10.8.20.229)</b>				<b>2</b>	<b>99,99</b>
toptenn.gate(10.8.20.229)	13.09.2017 15:14	13.09.2017 15:16	2,4		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
<b>&gt;ulrich.gate(10.8.20.41)</b>				<b>18</b>	<b>99,96</b>
ulrich.gate(10.8.20.41)	13.09.2017 15:01	13.09.2017 15:16	15,1		
					Tausch Mgmt-Switch (RiFu), Betrieb nicht beeinträchtigt
ulrich.gate(10.8.20.41)	14.09.2017 10:42	14.09.2017 10:43	1,2		
ulrich.gate(10.8.20.41)	14.09.2017 10:49	14.09.2017 10:50	1,1		
ulrich.gate(10.8.20.41)	14.09.2017 10:51	14.09.2017 10:53	1,1		
					Störungen (Mgmt-Zugang) während Differenzstriomarbeiten im Bunker

>wideload.gate(10.4.0.24)				<b>1</b>	<b>100,00</b>
wideload.gate(10.4.0.24)	19.09.2017 15:37	19.09.2017 15:38	1,1		
	Einzelne, negative Aabfrage				