

IMC- Alarmauswertung / Verfügbarkeiten - Devices aus View "FAU Gesamtblick" - Dezember 2017

<b>Ausgewertete Tage</b>	<b>31</b>	<b>Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %</b>	
<b>Geräte (Router)</b>	<b>53</b>		
<b>davon mit Alarmen</b>	<b>9</b>	<b>komplett :</b>	<b>99,983</b>
<b>ohne Alarme</b>	<b>44</b>	<b>geglättet :</b>	<b>99,992</b>

<b>Router</b>	<b>Ausfall von</b>	<b>bis</b>	<b>Dauer</b>	<b>Summe</b>	<b>Verfügbar</b>
Alarm Source	Alarm at	Recovered at			
<b>&gt;astro.gate(10.4.250.1)</b>				<b>69</b>	<b>99,85</b>
astro.gate(10.4.250.1)	05.12.2017 15:31	05.12.2017 15:33	2,0		
astro.gate(10.4.250.1)	06.12.2017 04:30	06.12.2017 04:34	4,3		
astro.gate(10.4.250.1)	06.12.2017 15:52	06.12.2017 15:56	4,3		
astro.gate(10.4.250.1)	08.12.2017 17:25	08.12.2017 17:29	4,3		
astro.gate(10.4.250.1)	09.12.2017 18:32	09.12.2017 18:36	4,3		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 14:25	11.12.2017 14:27	2,1		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 16:06	11.12.2017 16:10	4,4		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 16:17	11.12.2017 16:25	8,0		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 16:27	11.12.2017 16:41	13,4		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 16:45	11.12.2017 16:47	2,1		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 16:53	11.12.2017 16:55	2,1		
astro.gate(10.4.250.1)	11.12.2017 16:58	11.12.2017 17:00	2,1		
astro.gate(10.4.250.1)	12.12.2017 12:47	12.12.2017 12:56	9,0		
astro.gate(10.4.250.1)	13.12.2017 12:58	13.12.2017 13:00	2,0		
astro.gate(10.4.250.1)	18.12.2017 11:53	18.12.2017 11:55	2,1		
astro.gate(10.4.250.1)	18.12.2017 12:00	18.12.2017 12:02	2,1		
astro.gate(10.4.250.1)	19.12.2017 10:20	19.12.2017 10:20	0,3		

Einzelne, negative Abfragen und Umstellung der Verbindungstechnik

<b>&gt;ewf.gate(10.8.20.98)</b>				<b>70</b>	<b>99,84</b>
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:06	14.12.2017 12:15	9,0		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:17	14.12.2017 12:18	1,1		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:20	14.12.2017 12:21	1,1		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:24	14.12.2017 12:28	3,6		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:32	14.12.2017 12:33	1,1		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:35	14.12.2017 12:49	14,8		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 12:51	14.12.2017 13:02	11,2		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 13:03	14.12.2017 13:17	13,5		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 13:18	14.12.2017 13:27	8,7		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 13:28	14.12.2017 13:32	3,9		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 13:49	14.12.2017 13:50	1,1		
ewf.gate(10.8.20.98)	14.12.2017 13:57	14.12.2017 13:58	1,1		

Probleme durch "Schleifenpatchung" auf Nutzerseite

<b>&gt;hector.gate(10.8.20.162)</b>				<b>17</b>	<b>99,96</b>
hector.gate(10.8.20.162)	06.12.2017 07:02	06.12.2017 07:13	11,0		
hector.gate(10.8.20.162)	06.12.2017 07:14	06.12.2017 07:20	6,1		

Unterbrechungen im Rahmen der Core-Umstellung (grissom, stargazer)

<b>&gt;koberger.gate(10.8.20.94)</b>				<b>4</b>	<b>99,99</b>
koberger.gate(10.8.20.94)	25.12.2017 10:38	25.12.2017 10:42	3,6		

Router Neustart

<b>metrawatt.gate(10.8.20.236)</b>				<b>2</b>	<b>100,00</b>
metrawatt.gate(10.8.20.236)	11.12.2017 12:12	11.12.2017 12:13	1,0		
metrawatt.gate(10.8.20.236)	14.12.2017 13:33	14.12.2017 13:34	1,1		
	<b>Geringfügige, negative Abfragen ohne Bedeutung</b>				
<b>&gt;mixer(10.5.4.69)</b>				<b>2</b>	<b>99,99</b>
mixer(10.5.4.69)	14.12.2017 13:58	14.12.2017 14:01	2,3		
	<b>Geringfügige, negative Abfragen ohne Bedeutung</b>				
<b>&gt;schalk.gate(10.8.20.40)</b>				<b>117</b>	<b>99,74</b>
schalk.gate(10.8.20.40)	01.12.2017 02:38	01.12.2017 02:40	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	03.12.2017 06:17	03.12.2017 06:19	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	03.12.2017 16:45	03.12.2017 16:48	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	03.12.2017 22:49	03.12.2017 22:51	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	04.12.2017 10:01	04.12.2017 10:04	3,6		
schalk.gate(10.8.20.40)	04.12.2017 18:43	04.12.2017 18:46	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	05.12.2017 07:35	05.12.2017 07:37	2,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	06.12.2017 11:35	06.12.2017 11:37	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	07.12.2017 07:36	07.12.2017 07:40	3,6		
schalk.gate(10.8.20.40)	08.12.2017 09:51	08.12.2017 09:54	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	08.12.2017 11:24	08.12.2017 11:26	2,5		
schalk.gate(10.8.20.40)	11.12.2017 04:07	11.12.2017 04:09	2,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	11.12.2017 07:38	11.12.2017 07:57	18,6		
schalk.gate(10.8.20.40)	13.12.2017 05:39	13.12.2017 05:41	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	13.12.2017 07:43	13.12.2017 08:01	17,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	13.12.2017 08:10	13.12.2017 08:14	3,6		
schalk.gate(10.8.20.40)	13.12.2017 09:30	13.12.2017 09:33	2,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	17.12.2017 19:47	17.12.2017 19:49	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	18.12.2017 16:26	18.12.2017 16:28	2,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	20.12.2017 02:04	20.12.2017 02:07	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	22.12.2017 07:16	22.12.2017 07:19	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	22.12.2017 14:58	22.12.2017 15:00	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	23.12.2017 02:17	23.12.2017 02:19	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	23.12.2017 10:08	23.12.2017 10:11	2,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	23.12.2017 15:52	23.12.2017 15:54	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	24.12.2017 07:54	24.12.2017 07:57	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	24.12.2017 08:53	24.12.2017 08:56	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	24.12.2017 10:09	24.12.2017 10:12	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	24.12.2017 14:14	24.12.2017 14:16	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	24.12.2017 19:01	24.12.2017 19:04	2,5		
schalk.gate(10.8.20.40)	25.12.2017 07:31	25.12.2017 07:33	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	27.12.2017 05:24	27.12.2017 05:27	2,4		
schalk.gate(10.8.20.40)	27.12.2017 20:28	27.12.2017 20:31	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	30.12.2017 07:38	30.12.2017 07:40	2,3		
schalk.gate(10.8.20.40)	31.12.2017 08:18	31.12.2017 08:20	2,3		
	<b>Wiederkehrende Probleme mit der RiFu-Technik, behoben durch Austausch von Ersatzteilen ?</b>				
<b>&gt;topnine.gate(10.8.20.232)</b>				<b>2</b>	<b>100,00</b>
topnine.gate(10.8.20.232)	11.12.2017 12:12	11.12.2017 12:13	1,0		
topnine.gate(10.8.20.232)	14.12.2017 13:33	14.12.2017 13:34	1,1		
	<b>Geringfügige, negative Abfragen ohne Bedeutung</b>				
<b>&gt;ulrich.gate(10.8.20.41)</b>				<b>118</b>	<b>99,74</b>

ulrich.gate(10.8.20.41)	01.12.2017 02:39	01.12.2017 02:41	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	03.12.2017 06:16	03.12.2017 06:19	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	03.12.2017 16:45	03.12.2017 16:47	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	03.12.2017 22:48	03.12.2017 22:51	2,4
ulrich.gate(10.8.20.41)	04.12.2017 10:00	04.12.2017 10:04	3,6
ulrich.gate(10.8.20.41)	04.12.2017 18:44	04.12.2017 18:46	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	05.12.2017 07:35	05.12.2017 07:37	2,5
ulrich.gate(10.8.20.41)	06.12.2017 11:36	06.12.2017 11:38	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	07.12.2017 07:36	07.12.2017 07:40	3,6
ulrich.gate(10.8.20.41)	08.12.2017 09:52	08.12.2017 09:54	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	08.12.2017 11:23	08.12.2017 11:27	3,8
ulrich.gate(10.8.20.41)	11.12.2017 04:07	11.12.2017 04:09	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	11.12.2017 07:38	11.12.2017 07:57	19,0
ulrich.gate(10.8.20.41)	13.12.2017 05:39	13.12.2017 05:41	2,4
ulrich.gate(10.8.20.41)	13.12.2017 07:43	13.12.2017 08:02	18,8
ulrich.gate(10.8.20.41)	13.12.2017 08:10	13.12.2017 08:14	3,6
ulrich.gate(10.8.20.41)	13.12.2017 09:30	13.12.2017 09:33	2,4
ulrich.gate(10.8.20.41)	17.12.2017 19:47	17.12.2017 19:49	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	18.12.2017 16:25	18.12.2017 16:27	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	20.12.2017 02:05	20.12.2017 02:07	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	22.12.2017 07:16	22.12.2017 07:18	1,2
ulrich.gate(10.8.20.41)	22.12.2017 14:58	22.12.2017 15:00	2,1
ulrich.gate(10.8.20.41)	23.12.2017 02:17	23.12.2017 02:19	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	23.12.2017 10:08	23.12.2017 10:10	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	23.12.2017 15:52	23.12.2017 15:54	2,4
ulrich.gate(10.8.20.41)	24.12.2017 07:54	24.12.2017 07:57	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	24.12.2017 08:53	24.12.2017 08:56	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	24.12.2017 10:09	24.12.2017 10:12	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	24.12.2017 14:14	24.12.2017 14:16	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	24.12.2017 19:01	24.12.2017 19:03	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	25.12.2017 07:31	25.12.2017 07:33	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	27.12.2017 05:24	27.12.2017 05:26	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	27.12.2017 20:28	27.12.2017 20:30	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	30.12.2017 07:37	30.12.2017 07:40	2,3
ulrich.gate(10.8.20.41)	31.12.2017 08:18	31.12.2017 08:20	2,4

Wiederkehrende Probleme mit der RiFu-Technik,  
behoben durch Austausch von Ersatzteilen ?