BIOS- und Treiberupdates unter Dell

Treiber- und BIOS-Updates auf einem Dell Rechner durchführen

1. Im Windowssuchfeld nach "Dell Command | Update" suchen und ausführen (linke Maustaste drücken)



2. Im geöffneten Programm auf den Button "Prüfen" klicken

Es wird überprüft, ob Updates (Treiber und BIOS) vorhanden sind

Dell Command Update	v 4.8.0 🐵 _ 🗆 🗙
Latitude E5550 Service-Tag: HW430/32	Willkommen Deil Command I Update sucht online nach den neusten Updates für das BIOS, die Treiber, die Firmware und Deil Anwendungen, die für ihr System verfügbar sind. Die Anwendung lädt Update herunter und installiert sie. Um nach Updates für Ihr System zu suchen, klicken Sie auf PRÜFEN . PRÜFEN
Letzte Aktualisierung: 10:05 17:04 2023 Update-Verlauf	Erweiterte Treiberwiederherstellung für Windows-Neuinstallation Wenn Sie die Geräctereiben Ihres Systems nach einer Neuinstallation des Betriebssystems wiederherstellen möchten, klicken Sie hier, um die vollständige Treiberbibliothek herunterzuladen und zu installieren.
Systeminformationen Aktivitätsprotokoll	Das System wird automatisch neu gestartet (falls erforderlich) 🚺
Ceban Sia une Ibr Fearlbank	

3. Wenn die Suche erfolgreich war, werden die verschiedenen Kategorien der Updates aufgelistet

Die blau anzuhakenden Felder sind die Updates die zur Verfügung stehen

Bitte den Haken bei "automatischer Neustart" setzen

> Nicht gespeicherte Dokumente/Daten vorher sichern und schließen

Bei Neustart, bitte bei Rechner bleiben, da BitLocker sonst das Updaten beim hochfahren verhindert (kann zu aufhängen des Rechners führen)

- Dell Command Update	v48.0 ⊗ _ □ ×
Latitude E5550	Ausgewählte Updates (1 von 1; 7,9 MB) Sicherheitsupdates (0 von 0) Kritische Updates (1 von 1; 7.9 MB) Empfohlene Updates (0 von 0)
Service-Tag: HW4XM32 Letzte 12:27 Heute	Optionale Updates (0 von 0)
Letzte 10.05 17.04.2023 Aktualisierung: Update Verlauf Systeminformationen Aktivitätsprotokoll	Des System wird automatisch neu gestartet (falls erforderlich). DETAILS ANZEIGEN INSTALLIEREN
Geben Sie uns Ihr Feedback	

Wenn man auf "Details anzeigen" klickt, bekommt man eine Übersicht der zu aktualisierenden Treiber angezeigt.

bell Com	mand Update		
Lati Lati Bervice" Lette Desproh Lette Aktualisi	Auswahl anpassen Kritische Updates(1 von 1; 7,9 MB) Dell Security Advisory Update - DSA-2021-088 (7,9 MB, 11.05 2021)	t I	HEN
C Geben Si			

Wichtig im BIOS-Update:

Eine Unterbrechung des BIOS-Updates führt IMMER zu einem Defekt des Gerätes, deswegen gilt:

- Gerät muss unbedingt am Strom angeschlossen sein
- LAN-Kabel einstecken
- Unter keinen Umständen etwas vom Gerät ausstecken (Stromkabel, LAN-Kabel)
- Abwarten, bis das Update komplett beendet wurde
 Warten, bis die Windows-Anmeldemaske wieder da ist
- Bitte nichts am Rechner arbeiten, während Aktualisierungen durchgeführt werden.
- 4. Es wird eine Sicherung für Notfälle erzeugt.

Danach startet die Installation

Dell Command Update	v480 © _ 🗆 >
(044.)	Systemwiederherstellungspunkt wird erstellt Systemwiederherstellungspunkt wird erstellt
Latitude E5550	Das System wird automatisch neu gestartet (falls erforderlich). 👔
Service-Tag: HW4XM32 Letzte 12:27 Heute	
Letzte 10.05 17.04.2023 Aktualisierung:	
Update-Verlauf	
	ABBRECHEN
Aktivitätsprotokoll	ABBRECHEN

Wenn der Button "Automatischer Neustart" ausgewählt wurde, startet sich der Rechner im Regelfall im Anschluß neu.

Ansonsten wird die Installation als vollendet angezeigt und das Programm kann geschlossen werden.